

Glockensanierung von St. Johannes - Spenden werden dringend benötigt

Nachdem wir bereits in den Jahren 2015/16 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Dach des Hauptschiffs vornehmen mussten, ist nun der fast hundertjährige Glockenturm renovierungsbedürftig. Im Zuge der Sanierung des Daches vom Hauptschiff wurde dieser Turm begutachtet. Dabei wurden im Dezember 2015 diverse mechanische wie auch biologische Schäden und Mängel an tragenden Bauteilen der Turmhelmkonstruktion festgestellt. So ist im Wesentlichen durch Undichtigkeiten der Verschieferung Wasser in die Konstruktion eingedrungen, das zu Nassfäule bzw. zu Pilzbefall geführt hat. Gepaart mit den vorhandenen Vorschädigungen muss nun die Turmhelmkonstruktion umfangreich saniert werden. Hierzu müssen auch tragende Bauteile ersetzt werden und andere Stellen konstruktiv gestärkt werden; der komplette Turmhelm wird abgedeckt.

Die festgestellten Mängel gefährden die Standsicherheit. Damit die beim Läuten entstehenden Erschütterungen nicht auf die Turmhelmkonstruktion einwirken, müssen unsere fünf Glocken aus dem 17. und 20. Jahrhundert bis zum Abschluss der Sanierung weiter schweigen.

Im März 2018 wird die Sanierung der Turmhelmkonstruktion beginnen. Sie ist mit 250.000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde soll 40 % der Sanierungskosten tragen. Daher rufen Pfarrverwaltungsrat und Pfarrgemeinderat von St. Johannes alle Gemeindemitglieder, Institutionen und Vereine um Spenden auf. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

Die Bankverbindung des Spendenkontos „Glockenturmsanierung“ lautet:

IBAN: DE34 5705 0120 0000 2683 59

BIC: MALADE51KOB

Kreditinstitut: Sparkasse Koblenz

